

I. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy (terenowy) o następujących parametrach:

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: SUZUKI

Model: Grand Vitara 1.6 MR '05 E3

Rodzaj pojazdu: samochód terenowy

Rok produkcji: 2006

Nr rejestracyjny: RKR11L6

VIN: JSAJTA74V00113898

Nr INFO-EXPERT 036-00449

Data pierwszej rejestracji 2006/06/12

Data ważności badania technicznego 2026/02/19

Wskazanie drogomierza 187945 km

Kolor powłoki lakierowej złoty – kod ZDKC12 2- warstwowy z efektem metalicznym

Dopuszczalna masa całkowita 1800 kg

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 4 osobowe

Konstrukcja samonośna

Oznaczenie silnika M16A

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność/Moc silnika 1586 ccm/ 78 kW (106 KM)

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Rodzaj napędu AWD (4x4)

Ubezpieczenie OC 2025/06/11

Wyposażenie standardowe (2006.01 – 2008.01)

Filtr przeciwpyłkowy

Głośniki 4 szt.

Immobilizer

Klimatyzacja automatyczna

Kolumna kierownicy regulowana

Kurtyny powietrzne boczne

Lakier metalizowany

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Napęd na cztery koła

Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa

Obrotomierz

Oparcie siedzeń tylnych dzielone

Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania

Poduszki powietrzne przednie

Radiodtwarzacz CD

Relingi dachowe

Sterowanie radiem w kierownicy

Szyba tylna ogrzewana

Szyby atermiczne

Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby przyciemniane
Światła z regulacją kąta pochylenia
Światło dodatkowe STOP
Tapicerka tekstylna
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Wspomaganie układu kierowniczego
Wycieraczka szyby tylnej
Zagłówki siedzeń tylnych 2 szt.
Zamek centralny
Zderzaki w kolorze nadwozia
Zegar cyfrowy
Pakiet wyposażenia standardowego
ABS+EBD – system dystrybucji siły hamowania
Fotele przednie podgrzewane
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Wyposażenie dodatkowe:

Autoalarm, hak holowniczy, światło przeciwmgielne

Widoczne uszkodzenia pojazdu:

- pokrywa bagażnika pognięta, wgnieciona,
- tarcze kół 4 szt. punktowa korozja,
- błotnik tylny lewy i prawy punktowa korozja, zagięcia, rysy lakieru,
- drzwi lewe miejscowe ubytki lakieru,
- pokrywa komory silnika rysa lakieru, , punktowa korozja szkieletu wewnętrznego,
- zderzak przedni popękany po stronie prawej,
- błotnik przedni prawy pognięty,
- dach nadwozia rysy lakieru,
- lusterko prawe zarysowany lakier,
- lusterko lewe – obudowa w innym kolorze,
- drzwi prawe rysy lakieru,
- zderzak tylny rysy lakieru,
- słupek środkowy prawy punktowe zagięcia,
- próg lewy i prawy rysy lakieru
- poduszki zawieszenia silnika wyeksploatowane,
- wnęka lewa i prawa komory silnika punktowa korozja.-
- silnik – nierówna praca,
- zamek pokrywy silnika korozja

II. Dokumentacja fotograficzna:











